CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 18-05-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 18-05-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 18-05-2019

6	Porcentaje del volument	76	%
7	Caudal de entrada	242	m3/s
8	Caudal de Salida	217	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (17/05/2019)																	Horas del Día (18/05/2019)							Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	123	122	123	122	122	120	117	117	123	128	125	126	123	140	128	123	125	132	135	142	143	160	190	242	136	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	30	30	30	30	30	30	30	30	120	120	120	120	120	120	121	30	28	1	215	217	217	217	217	217	102	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 18-05-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,58	2,98	3,13	3,47	4,50	3,40
3	Cota nivel hoy	982,82	948,27	944,70	930,19	904,69	898,19
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,02	5,03	3,95	3,21	5,08	5,11
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento